

Programmänderungen 1. Halbjahr 2020

LDO AC 4.0 auf Variante 1.02.012

- Verbessertes Laufverhalten bei der Erstinbetriebnahme und Grundeinstellung durch Parameteranpassung
- Geräuschreduzierung durch geregelte Federentspannung nach Befehlswegnahme
- zur Erfüllung von Stromersparnisanforderungen (VDE 4707 Teil 1) wurden Parameter angepasst und Fahreigenschaften verändert
- Kompatibilitätserhöhung mit verschiedenen Aufzugssteuerungen, durch Anpassung an Umschaltverzögerungszeiten
- Erhöhung der Haltepositionsstabilität in der Endlage "Tür zu"
- komfortablere Türweitenermittlungsfahrt zur verbesserten Massenermittlung

LDO AC 4.5 auf Variante 1.02.009

- Werteanpassung zur zuverlässigen Türweitenermittlung von schweren Türen
- Verbessertes Laufverhalten bei der Erstinbetriebnahme und Grundeinstellung durch Parameteranpassung
- Geräuschreduzierung durch geregelte Federentspannung nach Befehlswegnahme
- zur Erfüllung von Stromersparnisanforderungen (VDE 4707 Teil 1) wurden Parameter angepasst und Fahreigenschaften verändert
- Kompatibilitätserhöhung mit verschiedenen Aufzugssteuerungen, durch Anpassung an Umschaltverzögerungszeiten
- Erhöhung der Haltepositionsstabilität in der Endlage "Tür zu"
- komfortablere Türweitenermittlungsfahrt zur verbesserten Massenermittlung